

## AIMB-501G2の仕様変更のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび、産業用マザーボード AIMB-501G2 の生産性向上と製品供給向上を目的とした変更を実施致しますことをご案内申し上げます。

### 記

### 変更適用製品型番

製品型番	製品概要
AIMB-501G2-KSA1E	MicroATX with 2 VGA/LVDS 10 COM/10 USB/DUAL LAN/ H61
AIMB-501G2-KSA2E	MicroATX with VGA//DVI/LVDS 10 COM/10 USB/DUAL LAN/ H61

### 変更内容


項目	変更点	外観相違 有無	内容
1	PCB にセコンド品の追加・適用	無	➤ AIMB-501 A1: 19A7501000-01 ➤ AIMB-501 A2: 19A7050110-02 ⇒ シルクスクリーンはオリジナル PCB と同一
2	SUSIAccess Pro & CD の配布を 停止	有	下記付属品の削除: - 968EMLSAP2 x 1 - 2066050100 x 1 (Note)
3	シリアル番号 & モデル名 表記ラベルの変更	有	シリアル番号 & モデル名表記は1つのラベルで 表記。 外観相違 II(表) 1 を参照
4	MAC アドレスラベルの変更	有	外観相違 II(表) 2 を参照
5	コンデンサ供給ベンダーの追加	有	外観相違 II(表) 3/4/5 を参照

Note: ドライバーのアップデートはAdvantechのウェブサイトよりダウンロードが可能です。

## 実施日程

項目	日付
変更通知日	2016/01/25
変更実施日	2016/02/01
製品型番の変更	無
在庫品やRMA品への適用	無

### 外觀相違 I (図):



外観相違 II (表):

項目 #	変更項目	現行ラベル/パーツ	新ラベル/パーツ
1	シリアル番号& モデル名 表記ラベル	<p>現行ラベル</p> 	<p>新ラベル</p> 
2	MAC アドレスラベル	<p>現行ラベル</p> 	<p>新ラベル</p> 
3	ACE13,C2018, C2025,C2032	<p>型番: 1100008044-01/ 1100007321-01</p> 	<p>追加型番: 1B09-002ID00</p> 
4	ACE2,PCE15,PCE18 ,PCE20,PCE117, PCE118,XCE4	<p>型番: 1100005446/ 1100006542-01</p> 	<p>追加型番: 1B09-003S800</p> 
5	PCE14,PCE17,PCE2 5,PCE26,PCE27,PC E29,PCE30,PCE31, PCE33,PCE34, PCE35,PCE105, PCE107	<p>型番: 1100007331-01/ 1100003964</p> 	<p>追加型番: 1B09-001SD00</p> 

**アプリケーション等への影響について：**

項目	影響
機能への影響	無
機構設計への影響	無
ソフトウェア互換性への影響	無
環境特性への影響	無
製品認証への影響 (Note)	無
外観への影響	有

Note: CE/FCC, UL/CB 認証.

尚、本ご案内に関するお問合せは、以下のようお願い致します。

- 販売代理店様から購入した場合  
販売代理店様へお問い合わせください。
- ご購入いただいた販売代理店様がわからない場合、および弊社から直接購入した場合  
以下弊社窓口へ直接お問い合わせください。  
アドバンテック株式会社 マーケティング部  
〒111-0032東京都台東区浅草6-16-3  
E-mail: [ajp\\_callcenter@advantech.com](mailto:ajp_callcenter@advantech.com)  
TEL: 0800-500-1055 (フリーダイヤル) FAX: :03-6802-1022