

2019年10月16日
アドバンテック株式会社

ASMB-815, ASMB-925, ASMB-935、ASMB-975 I/Oシールド変更のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

ASMB-815, ASMB-925, ASMB-935、ASMB-975 I/Oシールド変更に関するお知らせとなります。

VGAポート部分にEMIシールドが追加されました。

ここにご案内申し上げます。

記

(1) 対象製品型番

- ASMB-815シリーズ
- ASMB-925シリーズ
- ASMB-935シリーズ
- ASMB-975シリーズ

(2) 当変更による影響

Item	Impact
Impact on Mechanical Design (機構デザインへの影響)	No
Impact on Software Compatibility (ソフトウェア互換性への影響)	No
Impact on Environment Characteristics (環境特性への影響)	No
Impact on Board Certifications Note (適合規格への影響)	No
Physical Outlook Change (外観変更)	Yes
Ordering P/N Change (注文番号変更)	No
Cut-in Implement (カットイン実装)	Running Change

(3) 変更詳細 :


Affected Models	Current Component	New Component	Category	Outlook Difference	Reason
ASMB-815 ASMB-925 ASMB-935 ASMB-975	1960076488T000	1960076488T000	Mechanical	Yes	Mechanical improvement

変更時期 :

Affected Models	ECOM Number	Estimated Effective Date	Cut-in Implement	Change Description
ASMB-815-00A1E ASMB-815I-00A1E ASMB-815I-00A1U ASMB-815T2-00A1E ASMB-815T2-00A1U ASMB-925-00A1 ASMB-925I-00A1 ASMB-925T2-00A1 ASMB-935-00A1 ASMB-935I-00A1 ASMB-935T2-00A1 ASMB-975-00A1 ASMB-975-00A1U ASMB-975I-00A1 ASMB-975I-00A1U ASMB-975T2-00A1 ASMB-975T2-00A1U	N/A	Nov 2019	Running Change	Add punch-outs for VGA port on the bottom left of the I/O shield bracket

カットイン日程は評価、工場の生産日程によって前後します。上記はあくまで予想であることにご注意ください。

変更差分



尚、本ご案内に関するお問合せは、次のようにお願い致します。

- 販売代理店様からご購入された場合
 - ー 販売代理店様へお問い合わせください。
- ご購入いただいた販売代理店様がわからない場合、弊社から直接ご購入された場合
 - ー 以下弊社窓口へ直接お問い合わせください。

アドバンテック株式会社マーケティング部

〒111-0032東京都台東区浅草6-16-3

E-mail: ajp_callcenter@advantech.com

TEL: 0800-500-1055 (フリーダイヤル) FAX: :03-6802-1022